


Compartiment moteur



Le moteur n'est pas bloqué et tourne à la manivelle.



Ventilateur à 4 pales spécifique au moteur B2/B10 qui équipait le modèle B12.

Compartiment moteur



La mécanique est complète, la magnéto est présente.

Soubassements



Les suspensions arrières ont été placées sur cales.



L'ensemble du châssis présente une oxydation de surface. l'ensemble a été préservé du fait de la qualité du lieu de garage du véhicule